

數位式溫濕度計 DTM-303A

New



功能介紹：

- ※ 大型數字 LCD 液晶顯示，方便閱讀。
- ※ 可顯示室內溫度與濕度，及室外的溫度。
- ※ 可立即選擇 °C 或 °F 溫度顯示。
- ※ 最大及最小值溫濕度記憶功能。
- ※ 溫度量測範圍-10°C 至+50°C；其解析度為 0.1°C。
- ※ 屋外量測範圍-50°C 至+70°C；其解析度為 0.1°C（3 米長白色線）。
- ※ 濕度量測範圍 20~ 100%；其解析度為 1%。

按鍵說明：

- ON/OFF： 開啟、關閉電源。
- °C/°F： 攝氏、華氏顯示切換。
- MAX/MIN： 最大/最小 溫濕度顯示。
- IN/OUT： 室內(IN) 或室外(OUT)溫度顯示。

DTM-303A 操作手冊

裝置及更換電池:

1. 打開電池蓋(在後面板的下方)。
2. 裝入”AAA”(1.5V 電池), 依電池座(+ 及 -)的指示方法安裝。
3. 蓋好電池蓋。

溫濕度的量測:

- ※ 此台可持續測量測溫濕度除非在設定其它功能時。
- ※ 依照需要可選擇 °C 或 °F 溫度顯示

顯示:

- ※ 溫度計畫面下端為顯示溫度，上端顯示濕度
- ※ 使用者可按 MAX/MIN 鍵來檢視溫濕度的最大及最小值的記錄。

溫濕度最大及最小值的記錄:

- ※ 當顯示現在的溫濕度時 按 MAX/MIN 鍵時 可顯示為溫度的最大值，及濕度的最大值。
- ※ 當顯示現在的溫濕度時 按 兩次 MAX/MIN 鍵時 顯示所記錄溫度的最小值及濕度的最小值。
- ※ 如需將記錄清除，按 ON/OFF 鍵關機，在開機後將重新記錄最大及最小溫濕度。

危險！

請遠離小孩、兒童以避免吞食電池或其附件。
溫濕度計是用於量測溫度的，請勿做其它用途。
勿用於人體的量測。

注意事項：

- ※ 溫度記錄器及其附件非防水、禁止噴灑液體或水。
- ※ 除非受權認可之工程師，禁止維修此產品。
- ※ 禁止掉落或撞擊硬物。
- ※ 勿使用酸、鹼、溶解液或石油等擦拭。
- ※ 長期不使用時請取下電池以避免電池漏電而損害溫濕度計或導致不良功能的發生。